

隔測式で見やすい位置で量れる デジタル台はかり

風袋引機能

カウント機能

1個あたりの重量を算出し、
重さを計ることで
数量をカウントする機能付き

取引・証明以外用


大きな文字で読み取りやすい液晶表示




最大測定値

200 kg

2つの給電方法




単三乾電池（別売）




ACアダプター

オートパワーオフ機能 ※電池使用時のみ

電源ONの状態です5分経過すると
自動的にOFFになります



使用方法



①ON/OFF ボタン

電源をON/OFFにします。

②UNITボタン

単位切り替え機能

③COUNTボタン(カウント機能)

ボタンを長押し、サンプル量(25/50/75/100)を表示します。

UNITを押してサンプル数量を設定します。

選ぶサンプル量に従って製品を置き、COUNTボタンを押すと確定します。

④TARE(風袋引き機能)ボタン

容器の重さを差し引いて、内容量のみを計測します。

容器のみを載せた状態でTAREボタンを押し、

測定対象を容器に入れて計測し、軽量物の重さを表示します。

トラブルシューティング機能付き

よくある問題とその解決策が、エラー表示で確認できます。


エラー表示	原因と対策
LO	電池残量が少なくなっています。 新しい電池と交換してください。
O-Ld	ひょう量を超えています。 速やかに計量物を測定台から降ろしてください。
Err	操作が間違っています。 正しいボタンを押してください。

仕様


- 品番: SW23-01
- 品名: セパレート型デジタル台はかり
- 材質: 測定台: ステンレス、ABS 樹脂
操作部: ABS 樹脂、鉄
- 外形寸法: 計量部: 389×303×70mm
操作部: 220×100×35mm
- ひょう量 (kg): 200
- 目量 (kg): 0.05
- 精度 (kg): ±0.25
- 使用範囲 (kg): 0.3 ~ 200
- 使用環境: 5℃ ~ 35℃ 乾燥環境
- 電池残量不足表示: 「LO」
- 過重量表示: 「O-Ld」
- 使用用途: 荷物の計量 (取引証明以外)
- 電源: 単3乾電池 × 4本 (別売)、
ACアダプター

(電池を使用する場合は、電源ONの状態でも5分経過すると自動的にOFFになります (オートパワーオフ機能)。)


製品構成




測定台



操作部



脚×4本



ACアダプター



取扱説明書