



N25-109 指数計付き WBGT 分布看板

黒球式熱中指数計 取付方法

熱中症を防ごう!


WBGT値を活用した 熱中症リスクチェック表

熱中症予防方針	WBGT (目安)
危険	31℃以上
厳重警戒	28～31℃
警戒	25～28℃
注意	21～25℃

内容物一覧

- WBGT分布看板..... 1枚
- 両面テープ付面ファスナー(オス・メス) .. 1セット
- インシュロック..... 1本
- 黒球式熱中指数計 1個
- 黒球式熱中指数計 取付方法(本紙) 1枚


- ① 指数計と看板に面ファスナーを貼る
- オス・メスをはがし、裏紙を取って所定の位置に貼り付けます。



- ② インシュロックを看板に通す
- 上の穴からテール側(細い方)を入れ、下の穴から出します。



- ③ 指数計のリングを通す
- リングにテールを通し、ヘッド側に差し込んで固定します。



- ④ 余ったテールをカット
- ニッパーやハサミで切ります。



- ⑤ 面ファスナーで固定して完了