

抗菌エアコンプロ



ルームエアコン専用 (分解消臭・抗菌)
容量 220ml

一般ルームエアコンの作業方法

- ①作業中エアコンの汚れが落ち、床が汚れる恐れがありますのでビニールシートなどをお敷きください。
(図①参照)
- ②エアフィルターを取り外してホコリを取り除いてください。
(図②参照)
- ③冷却フィンエアコンの説明書に従って見えるようにしてください。
(図③参照)
- ④抗菌エアコンプロをよく振った後、付属のチューブを噴射口にしっかりセットしてください。(付属チューブをしっかりと差し込まないと外れる恐れがあります。)(図④参照)
- ⑤エアコンのスイッチをONにし、強風にセットしてください。
(夏場は冷房 28℃前後に温度調整してください。冷却フィンが凍る恐れがあります。)
- ⑥冷却フィンからチューブの先を2~3cmほど離して上部から横方向へまんべんなく抗菌エアコンプロを傾けず垂直に持ってスプレーしてください。
アルミフィン(冷却フィン)を泡が全面覆うように1本使い切ってください。
(図⑤参照)
- ⑦泡の吸い込みが終わればエアフィルターを取り付けてください。



エアコンの匂い気になりませんか!

原因はエアコンに蓄積されたホコリ、繁殖した雑菌、カビ菌等がエアコン稼働させた直後10分間、最大に放出される影響で咳、又はクシャミをしたりします。

スペースグウズ・抗菌エアコンプロ液にアルタナリア、クロカワカビ、赤カビ、青カビ菌液(検体という)を接種後、25℃で保存し経時的に各試験液中の生菌数を測定した。

試験液 1ml 当たりの生菌数測定結果

試験菌	区分	対照	生菌数
アルタナリア	接種直後	対照	1.0×10 ³
	保存1時間後	検体 対照	<10 1.0×10 ³
クロカワカビ	接種直後	対照	6.5×10 ⁵
	保存1時間後	検体 対照	<10 3.7×10 ⁵
赤カビ	接種直後	対照	5.9×10 ⁵
	保存1時間後	検体 対照	<10 8.7×10 ⁵
青カビ	接種直後	対照	4.8×10 ⁵
		検体 対照	<10 1.0×10 ⁶
項目	結果	検査方法	
銅板腐食試験 (20℃、24時間)	変色なし	JIS.K-2513	
ゴム材料に対する影響 (20℃、24時間)	劣化現象を起こさない	JISK-2513に準ず	

スペースグウズ・抗菌エアコンプロの特徴

1. 作業時間が短時間(約15分)でエアコンを洗浄しなくても、蓄積されたあらゆる臭いを分解消臭し繁殖している雑菌、カビ菌等を除菌・抗菌します。
2. エアコンを洗浄しても取れない臭いを、洗浄後仕上剤として使用するのが最も有効です。
3. 長期に渡り効果を持続させる事ができます。
(約6ヶ月持続)※季節・条件により異なります。

カビ菌の種類と体に与える影響

1. アルタナリア アルテルナータ【カビ菌】
(アレルギー原因菌)(喘息・皮膚湿疹)
2. クラドスポリウム クラドスポリオイダス【クロカワカビ菌】
(アレルギー原因菌・植物病原性菌)(機材の劣化)
3. フザリウム オキスポラム【赤カビ菌】
(日和見病原性菌)(カビ毒産生菌)(循環器障害)
4. ペニシリウム シトリナム【青カビ菌】
(カビ毒産生菌)(腎癌・神経障害)

※上記の細菌等に関する感染は、清潔にし、体に抵抗力があれば感染しませんが、予防策をとることも慣用かと思われま。



- ①エアコンの下にビニール、雑巾等で養生してください。
次にエアコンのカバーを開けて、フィルターを取り外し、抗菌エアコンプロを吹き付けられるように、冷却フィンが見えるように出してください。



- ②缶を良く振った後、付属のチューブを抗菌エアコンプロの噴射口にしっかりセットして下さい。（※付属チューブをしっかり差し込まないと外れる恐れがあります。）
その後、エアコンスイッチをONにし、強風にセットして下さい。（夏場は冷房 28℃前後に温度調整して下さい。冷却フィンが凍る恐れがあります。）
冷却フィンから2～3 cmほど離して、フィンの上部からゆっくりと横方向へ缶を傾けずスプレーして下さい。



- ③左図のように、冷却フィン上部から、まんべんなく抗菌エアコンプロの泡を噴射してください。



- ④全体に泡をまんべんなくゆっくりとスプレーしていくと最初にスプレーした上部の泡が吸込まれていますので、吸込まれた上部から、引き続きスプレーをしていきます。

※一般家庭用のエアコンですと、スプレーを始めてから約5分ほどでエアコンプロ1本の全量噴射が可能です。



徐々に泡がエアコン内に吸込まれます。



- ⑤泡が無くなりましたら、プロの成分がエアコン内のフィンに付着し抗菌します。泡がなくなったのを確認し、元通りフィルターをセットしてください。
※セットしたフィルターにエアコンプロの泡が付いても問題は有りません。

※通常、①～⑤の作業は約15分で完了いたしますが、エアコンの状態により、作業時間が異なります。

株式会社 成田

〒573-0036 大阪府枚方市伊加賀北町3番6号

TEL: 072-841-5284 FAX: 072-841-5285

URL: <http://www.kk-narita.co.jp>

